

## USINAGE AVEC GCFAO

### Utilisation de Gpilote

1. Ouvrez le logiciel GCFAO .
2. Ouvrez le fichier que vous avez précédemment enregistré.
3. Passez en mode FAO. 
4. Dans la barre d'outils verticale, cliquez sur l'icône « Usinage ». 
5. Cliquez sur « OK » dans les fenêtres qui apparaissent.

**APPELEZ LE PROFESSEUR POUR LANCER L'USINAGE**

Bravo ! Votre pièce est terminée.